



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 1 de 4

Fecha: 22 de diciembre de 2015


Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	309-2015
Objeto del contrato:	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO 831 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA IES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO – ITSA.

Supervisor(es):	ISMÉNIDES MONTERO FÁBREGAS
Contratista:	CONMAN S.A.S.
Fecha de Inicio:	7 DE DICIEMBRE
Prorroga:	N/A
Fecha límite de entrega:	28 DE DICIEMBRE DEL 2015
Forma de Pago:	El valor del contrato se pagará mediante: a) un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato a título de anticipo, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. b) Un segundo desembolso equivalente al 40% del valor total del contrato, una vez sea ejecutado el 90% del total del contrato. c) Un desembolso final equivalente al 10% restante, una vez se liquide el contrato. El plazo del contrato se ejecutará hasta 30 días previos a la recepción a satisfacción por parte del supervisor.
Fecha límite de pago:	20 ENERO 2015

Valor del contrato inicial:	\$23'066.826 TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
Valor del contrato adicional:	N/A
Valor del contrato final:	\$23'066.826 TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
Duración del contrato:	Hasta el 28 de diciembre del 2015
Valor a Pagar Parcial:	\$9'226.746




ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 4

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
1	DESMONTE PUERTAS EXISTENTE	1 UN	BUENO
2	DESMONTE VENTANAS	6,71 M2	BUENO
3	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO POR EXISTENCIA DE DIFERENTES PISO	25,42 M2	BUENO
4	PAÑETE INTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:6	16 M2	BUENO
5	LEVANTE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 10 CM PARA SELLAR VENTANAS	8 M2	BUENO
6	RESANE DE PAREDES INTERIORES CON ESTUCO PARA PARED INCLUYE PINTURA , MATERIALES Y MANO DE OBRA . INCLUYE RASPADO	64 M2	BUENO
7	DESMONTE DE LAMPARAS VARIAS EN CIELO RASO	6 GL	BUENO
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCOLGADO EN CIELO RASO EN SUPERBOARD TODO COSTO INCLUYE PINTURA VINILO COLOR AZUL INSTITUCIONAL TIPO III	16 ML	BUENO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY LED 8" 18W LUZ BLANCA PARA CIELO RASO INCLUYE M.O CABLEADO, ENTUBADA + ACCESORIO, ARO DE COLOR BLANCO.	12 UN	BUENO
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED COLOR BLANCA PARA INSTALACION EN CARA INTERNA DE DESCOLGADO EN CIELO RASO Y PANELES SOBRE PARED	4 CINTA/5ML	BUENO
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA 90 LUMENES CON 3 HORAS DE AUTONOMIA CON TUBO FLUORESCENTE LINEAL DE 6 W TENSION NOMINAL 127 V , CON LED DE INDICACION DE FUNCIONAMIENTO M.O CABLEADO, ENTUBADA + ACCESORIO, ARO DE COLOR BLANCO.	1 UN	BUENO
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO EN ROLLO APARIENCIA DE MADERA ALISTONADA TRAFICO COMERCIAL PESADO ALTO 7 AÑOS DE GARANTIA DE HASTA DE \$70.000 M2 DE PISO INCLUYE MATERIALES PISO PEGANTE Y MANO DE OBRA / IMFLAMABILIDAD CLASF BFL S1 MUY LIMITADA AL FUEGO ANCHO 2.00MTS CALIBRE 2MM COLOR GRISACEO O NUEZ.	26,69 M2	BUENO
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN MADERA ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION SEGÚN ACABADO DE PISO ACABADO SEMIBRILLANTE POROABIERTO.	22 ML	BUENO
15,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ,80 X 2,0 m EN ALUMINIO ,PUERTA BATIENTE MARCO 3X1 HOJA 4X1,1/2 , INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA	1 UND	BUENO



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 3 de 4

	POMO, TORNILLERIA. COLOR: ALUMINIO NATURAL -PELÍCULA PROTECTORA POLIMAX VIDRIO INCOLORO -----		
16,0	Suministro, tendido y conexión de acometidas Parciales a tableros finales en cable No. 6 3F 1N 1T TUB EMT 1"ACCESORIOS	20 ML	BUENO
17,0	SUMINISTRO E INST DE TOMA DOBLES D CON POLO A TIERRA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 110 V	9 ML	BUENO
18,0	SUMINISTRO E INST DE TOMA DOBLES D CON POLO A TIERRA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 110 V	3 UN	BUENO
19,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA 12 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTOR MONOPOLARES DE 15 AMPERIOS PARA CIRCUITOS DE LUCES Y DE 20 AMPERIOS PARA CIRCUITOS DE TOMAS	1 M2	BUENO
20,0	SUMINISTRO INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONEXIÓN	1 UN	BUENO
21	SUMINISTRO INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONEXIÓN	1 UN	BUENO
22,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED DE SOBREPONER DE 60X60, INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO E INTERRUPTOR	4 UN	BUENO
23,0	CABLEADO INTERNO DE MESAS	3 UN	BUENO
24,0	CIELO RASO EN SUPER BOARD 6mm	26 M2	BUENO
25,0	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	26 GL	BUENO
26,0	LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1 GL	BUENO

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR.	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega					X
Atención al cliente por parte del contratista					X



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES


FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 4 de 4

Calificación proveedor: 4.75

Observaciones:

CONCLUSIONES

- Concepto del Interventor.



ISMÉNIDES MONTERO FÁBREGAS
SUPERVISOR