



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 1 de 5

Fecha: 16 de abril de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	219-2014
Objeto del contrato:	OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES EN LAS SEDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO.

Supervisor(es):	ISMÉNIDES MONTERO FÁBREGAS
Contratista:	JOSÉ DOMINGO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Fecha de Inicio:	26 DE DICIEMBRE DEL 2014
Prorroga:	15 días
Fecha límite de entrega:	16 de Abril del 2015
Forma de Pago:	El ITSA pagará al contratista mediante pagos parciales, el primero de ellos una vez sea ejecutado el 40% del valor del contrato, el segundo pago parcial, una vez sea ejecutado el 90% del total del contrato y el 10% restante una vez se liquide el contrato. El plazo para los pagos se ejecutará hasta 30 días previos a la recepción a satisfacción por parte del supervisor.
Fecha límite de pago:	16 de mayo del 2015

Valor del contrato inicial:	\$108'817.211
Valor del contrato adicional:	N/A
Valor del contrato final:	\$108'817.211
Duración del contrato:	30 días calendario
Valor a Pagar Parcial:	\$97'935.489,9 que representa el 90% del total del contrato, el 10% restante se cancelará una vez sea firmada el acta de liquidación.



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 5

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
1	Desmonte de Divisiones en laton existente	12 ML	BUENO
2	Desmonte de sanitarios y lavamanos	13VUND	BUENO
3	Desmonte de cielo raso existente	40 M2	BUENO
4	Desmonte de redes electricas existente	1 GL	BUENO
5	Demolición de piso y plantilla	40 M2	BUENO
6	Retiro de Enchape existente	64,68 M2	BUENO
7	Demolición de Muros incluye retiro de material	6 M2	BUENO
8	Desmonte de instalaciones Hidraulicas y sanitarias	1 GL	BUENO
MAPOSTERIAS			
9	Plantilla impermeabilizada 1:4 esp= ,07	25,48 M2	BUENO
10	Levante en bloque samo N°4	25 M2	BUENO
11	Pañete de mortero 1:4 sobre muros Impermeabilizado	50 M2	BUENO
12	Mesón en concreto reforzado de 0,6 x 2,50 mts de espesor 10cms, incluye cimentación en concreto reforzado y mampostería reforzada		BUENO
13	punto electrico de luminaria	4 UND	BUENO
14	suministro e instalcion de lumionaria , tipo ojo de buey		BUENO
Instalaciones HidroSanitarias			
15	Punto potable de 1/2"	16	BUENO
16	llave control de 1/2"	0	BUENO
17	llave control de 1"	0	BUENO
18	Red Potable de 3/4"	0	BUENO
19	Red Potable de 1"	0	BUENO
20	Punto Sanitario de 2"	0	BUENO
21	Punto Sanitario de 4"	6 UND	BUENO
22	Red Sanitaria de 4"	0	BUENO
23	Suministro e Instalacion de Tasas Sanitarias con tanque incorporad color blanco	7 UND	BUENO
24	Suministro e Intalacion de lavamos completos	7 UND	BUENO
25	sum. E inst. de tanque elevado de 1000 l,	0	BUENO
26	Surministro e Intalacion de Orinal	2 UND	BUENO



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 3 de 5

27	Suministro e instalación de Rejilla de piso cromada	2 UND	BUENO
28	Juego de Inscrustaciones (papelera y jabonera)	12 UND	BUENO
29	Juego de Inscrustaciones (papelera y jabonera)		BUENO
ACABADOS			
30	Enchape de Piso en baldosa de cerámica	20 M2	BUENO
31	Enchape de Pared en baldosa de cerámica		BUENO
32	Cieloraso en Lamina Drywall No.6		BUENO
33	cubierta de lavamano en granito natural	8,4 ML	BUENO
34	Suministro e Instalacion de Puertas de aluminio color Blanco, Incluye: Bisagras y cerradura de POMO 2x1	1 UND	BUENO
35	Suministro e Instalación de puertas de Aluminio de color Aluminio, Dim: 0,60 x 1,70	7 UND	BUENO
36	Pintura de muros y cielo raso, internos en vinilo tipo 1 a tres manos	48,51 M2	BUENO
37	Suministro e Instalación de espejos Diamantados Biselados de 6 mm	5 M2	BUENO
35	Escalera acceso a azoteas con tubo galvanizado en 1 1/4" y 1 1/2" según diseño	23,46 ML	BUENO
36	Punto de anclaje para líneas de vida en azoteas soledad.	100 UND	BUENO
37	Suministro e instalación de Polarización de Ventanas en Papel Reflectivos de Titanium	825 M2	BUENO
	Limpieza general		
38	Limpieza general	1 GL	BUENO
ACTIVIDADES ADICIONALES			
39	Enchape de Piso en baldosa de cerámica	30 M2	BUENO
40	Enchape de Pared en baldosa de cerámica	104 M2	BUENO
41	Obra Civil para el funcionamiento de las aulas del Ceres Galapa incluyen: demoliciones, levantes, revisión de instalación eléctricas e instalaciones nuevas para los aires acondicionados	1 GL	BUENO
42	Reposición de Piso de Gres en Mal esta, Incluye: demolición de enchape en mal estado, suministro e instalacion del enchape nuevo, reposición de piedra china según diseños y aplicación de sika látex para mejorar la adherencia	32 M2	BUENO
43	Suministro e intalacion de Manija y Gato para puerta de Acceso A Baños	2 UND	BUENO
44	Cierre de bano de puerta en levante en Block, con acabado exterior en levente de superBoad de 5mm, pintado	1 GL	BUENO
45	Suministro de Vidrios 4mm	1 GL	BUENO
46	Arreglo de division de cuarto de servidores, incluye: desmonte de puesto de trabajo, desmonte de divicion, siministro de perfileria requerida para el	1 GL	BUENO



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 4 de 5

	cambio solicitado, armado e instalacion de divicion, armado e instalacion de puerta, armado e instalacion de puestos de trabajo		
47	Botada de escombros de Itsa Barranquilla	1 GL	BUENO
OBRA CIVIL ALIMENTACION CONTEINER			
48	Banco de ductos 2x2" PVC (bajo Concreto)	60 ML	BUENO
49	Banco de ductos 2x2" PVC (bajo jardín)	30 ML	BUENO
50	Registro de 60x60 impermeabilizado (medida interna)	2 UND	BUENO
REPARACIÓN FISURAS EN ADMISIONES			
51	Retiro de pañete a ambos lados de la grieta en una franja de 1 mt de ancho	25 M2	BUENO
52	relleno de grieta con mortero de reparación	25 M2	BUENO
53	colocación de malla de refuerzo por ambas caras	25 M2	BUENO
54	colocación de mortero 1:3	25 M2	BUENO
55	Conformación de la fisura o grieta con equipos de corte	2 ML	BUENO
56	colocación del material de relleno de características elastoméricas	4 ML	BUENO
57	sello de juntas.	4 ML	BUENO
58	acabados de resane y pintura	1 GL	BUENO

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega					X
Atención al cliente por parte del contratista				X	

Calificación proveedor: 4.5

Observaciones:



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 5 de 5

CONCLUSIONES

- Concepto del Interventor.


ISMENIDES MONTERO FABREGAS
SUPERVISOR